

**NOTA DE ESCLARECIMENTO Nº 04 – LICITAÇÃO CODEVASF,  
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 90015/2026.**

Resposta à consulta formulada por licitante, enviada via e-mail no dia **16/09/2026**, às **13:47h**, referente ao edital da Licitação Codevasf, **Concorrência Eletrônica nº 90015/2026, Contratação nº 195004 – 40/2026**, que tem por objeto a Construção de 01 (um) galpão em estrutura metálica, na Sede da 2ª Superintendência Regional da Codevasf, no município de Bom Jesus da Lapa, no Estado da Bahia.

**QUESTIONAMENTO:**

**À Comissão de Licitação,**

Prezados(as),

A **RGM Construtora e Engenharia**, interessada em participar da **LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 90015/2026 – CONTRATAÇÃO 195004 – 40/2026**, cujo objeto é a “**Construção de 01 (um) galpão em estrutura metálica, na Sede da 2ª Superintendência Regional da CODEVASF, no município de Bom Jesus da Lapa/BA**”, vem, respeitosamente, solicitar esclarecimento quanto à composição da **Planilha Orçamentária – Item 7 – INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**.

Ao analisarmos a planilha disponibilizada no edital, verificamos que os **códigos de referência apresentados para os serviços do Item 7 não correspondem, em alguns casos, às descrições dos respectivos serviços**, conforme demonstrado abaixo:

- **Item 7.1:** Código SINAPI **101875** – Eletroduto rígido soldável, PVC, DN 25 mm (3/4"), aparente – fornecimento e instalação;
- **Item 7.2:** Código SINAPI **93653** – Caixa octogonal 4" x 4", metálica, instalada em laje – fornecimento e instalação;
- **Item 7.3:** Código SINAPI **93654** – Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², antichama 450/750 V, para circuitos terminais – fornecimento e instalação;
- **Item 7.4:** Código SINAPI **93656** – Interruptor simples (1 módulo) com interruptor paralelo (1 módulo), 10A/250V, incluindo suporte e placa – fornecimento e instalação;
- **Item 7.5:** Código SINAPI **91864** – Condutele de PVC, tipo B, para eletroduto de PVC soldável DN 32 mm (1"), aparente – fornecimento e instalação;
- **Item 7.6:** Código SINAPI **91885** – Tomada baixa de embutir (1 módulo), 2P+T 20 A, incluindo suporte e placa – fornecimento e instalação;

Entretanto, constatamos que **os códigos indicados na planilha não guardam correspondência com as respectivas descrições dos serviços**, o que pode gerar divergência na identificação dos insumos, composições,

preços unitários e, conseqüentemente, na elaboração das propostas pelas licitantes.

Dessa forma, solicitamos a gentileza de esclarecer:

**1. Quais códigos de referência e respectivas composições devem ser efetivamente considerados para os serviços constantes do Item 7 – Instalações Elétricas?**

**2. Para fins de elaboração da proposta comercial, deverá ser considerada a descrição dos serviços apresentada na planilha, ainda que o código informado não corresponda à descrição, ou deverão ser utilizados os códigos corretos das respectivas bases de referência?**

**3. Caso tenha ocorrido erro material na indicação dos códigos, solicitamos informar se será disponibilizada planilha orçamentária retificada, de modo a assegurar que todas as licitantes adotem os mesmos parâmetros para composição de suas propostas.**

O esclarecimento é de fundamental importância para garantir a **correta composição dos preços, isonomia entre os participantes e adequada elaboração da proposta**, evitando interpretações divergentes durante o processo licitatório.

Diante do exposto, solicitamos a manifestação dessa Comissão quanto à forma correta de proceder na elaboração da proposta referente aos serviços do **Item 7 – Instalações Elétricas**.

Anexo segue os códigos correspondente aos serviços.

Desde já agradecemos a atenção e aguardamos os esclarecimentos.

## **RESPOSTA AO QUESTIONAMENTO:**

Prezado (a) Licitante,

Em atenção ao Pedido de Esclarecimento referente ao **Edital nº 90015/2026, Contratação nº 195004 – 40/2026**, a área 2ª/GRD/UEP - Unidade regional de Estudos e Projetos informa o seguinte:

Prezados(as),

Analisando os questionamentos apresentados, foi verificado que há procedência em relação aos erros materiais dos códigos SINAPI BA dos subitens 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5 e 7.6 apresentados no orçamento sintético, da Licitação Eletrônica n.º 90015/2026, Item 7 - Instalações Elétricas, Contratação n.º 40/2026.

No entanto, nas composições de custos e preços unitários, os códigos SINAPI BA dos subitens supracitados estão corretos. Assim, no orçamento sintético deverão ser feitas as seguintes alterações:

- Para o subitem 7.1 - Eletroduto rígido soldável, PVC, dn 25 mm (3/4"), aparente - fornecimento e instalação., onde se lê **“101875”**, leia-se **“95727”**;

- Para o subitem 7.2 - Caixa octogonal 4" x 4", metálica, instalada em laje - fornecimento e instalação., onde se lê **"93653"**, leia-se **"92865"**;
- Para o subitem 7.3 - Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm<sup>2</sup>, anti-chama 450/750 V, para circuitos terminais - fornecimento e instalação., onde se lê **"93654"**, leia-se **"91926"**;
- Para o subitem 7.4 - Interruptor simples (1 módulo) com interruptor paralelo (1 módulo), 10A/250V, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação., onde se lê **"93656"**, leia-se **"91957"**;
- Para o subitem 7.5 - Condulete de pvc, tipo b, para eletroduto de pvc soldável dn 32 mm (1"), aparente - fornecimento e instalação., onde se lê **"91864"**, leia-se **"95806"**;
- Para o subitem 7.6 - Tomada baixa de embutir (1 módulo), 2P+T 20 A, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação., onde se lê **"91885"**, leia-se **"92001"**;

Ressalta-se que o somatório dos subitens totaliza **R\$ 5.567,30** (cinco mil, quinhentos e sessenta e sete reais e trinta centavos), correspondente a **0,65%** (sessenta e cinco centésimos por cento) do orçamento total, que é de **R\$ 860.501,99** (oitocentos e sessenta mil, quinhentos e um reais e noventa e nove centavos). Ressalta-se ainda que todas as descrições, quantitativos, custos e composições de preços unitários estão corretas.

Sendo assim, diante da identificação do erro material, recomenda-se apenas a retificação dos códigos dos subitens 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5 e 7.6 na planilha de Orçamento Sintético para dirimir todas as dúvidas. Segue anexa a planilha com os códigos SINAPI corrigidos.

Bom Jesus da Lapa - BA, 17/09/2026.

**EQUIPE DE PLANEJAMENTO**